

Lasersnijden van kleding die uit meer dan 80% spijkerstof bestaat

Voor het laseren van een stof die uit meer dan 80% spijkerstof is zijn de ideale settings 100% speed en 15% power. Als de laser op een lagere snelheid dan 100% wordt ingesteld, dan brandt de laser dieper door de stof heen met het risico op scheuren.

Revision #3

Created 2025-06-17 10:19:09 UTC by Kian Shirali

Updated 2025-06-18 16:24:51 UTC by Kian Shirali